




# Базовые двух- и трехуровневые клеммы для подключения штекеров с предохранителями 2,5 мм<sup>2</sup>

## Серия 280

0,8 - 2,5 мм <sup>2</sup> 400 V/6 kV/3 ① ② I <sub>N</sub> 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 A 300 В, 20 A	0,8 - 2,5 мм <sup>2</sup> 400 V/6 kV/3 ① ② I <sub>N</sub> 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 A 300 В, 20 A	0,8 - 2,5 мм <sup>2</sup> 400 V/6 kV/3 ① ② I <sub>N</sub> 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 A 300 В, 20 A
---	---	---	---	---	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
<b>Проходные/базовые клеммы для съемных модулей предохранителей</b>		<b>Проходные клеммы с горизонтальной перемычкой на нижнем уровне/базовые клеммы с для съемных модулей предохранителей</b>		<b>Проходные клеммы с дополнительной возможностью маркировки/базовые клеммы для съемных модулей предохранителей</b>	
синие/серые	280-531 50	синие/серые	280-532 50	серые/серые	280-528 50
серые/серые	280-514 50	серые/серые	280-891 50		
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>	
	оранжевые 280-341 100 (4x25)		оранжевые 280-343 100 (4x25)		оранжевые 280-341 100 (4x25)
	серые 280-340 100 (4x25)		серые 280-342 100 (4x25)		серые 280-340 100 (4x25)
<b>Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм</b>		<b>Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм</b>		<b>Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм</b>	
	оранжевые 280-366 100 (4x25)		оранжевые 280-369 100 (4x25)		оранжевые 280-366 100 (4x25)
		<b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>			
			серые 280-402 200 (8x25)		
		<b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>			
			серые 280-409 100 (4x25)		
<b>Принадлежности</b>					
Система маркировки (см. раздел 13)					
<b>Стопор для изоляции, ④</b>		<b>Штекер с предохранителем, пост./перем. ток 24 В, со светодиодным индикатором, ширина 6 мм</b>		<b>Рабочий инструмент, изолир.</b>	
	5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм <sup>2</sup> "s" (0,14 мм <sup>2</sup> "f-si") белые 280-470 200 (8x25)		281-512/281-501 50		10-канальные 280-440 1
<b>Стопор для изоляции, ④</b>		<b>Гребешковая перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клеммы</b>		<b>Маркировочная система WMB Quick,</b>	
	5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм <sup>2</sup> светло-серые 280-471 200 (8x25)		2-канальные 280-482 200 (8x25) 3-канальные 280-483 200 (8x25)		10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры WSB шириной 4 мм без печати 209-701 5
<b>Стопор для изоляции, ④</b>		<b>Гребешковая перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клеммы</b>		<b>Маркировочная система WMB Quick,</b>	
	5 шт./пол., 0,75 - 1 мм <sup>2</sup> темно-серые 280-472 200 (8x25)		10-канальные 280-490 50 (2x25)		для штекеров с предохранителем 281-5... маркеры WSB шириной 4 мм F1, ..., F10 (10x) 209-787 5
<b>Штекер с предохранителем, ширина 6 мм</b>		<b>Гребешковая перемычка через один, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>		F11, ..., F20 (10x) 209-700/209-124	
	281-511 50		2-канальные 280-492 200 (8x25)	F21, ..., F30 (10x) 209-700/209-125	
<b>Штекер с предохранителем, ширина 6 мм</b>		<b>Рабочий инструмент, изолир.</b>		F31, ..., F40 (10x) 209-700/209-126	
	281-512 50		2-канальные 280-432 1 3-канальные 280-433 1	F41, ..., F50 (10x) 209-700/209-127	